
A01
-5V
0V
+5V
AC 5V
AC 5V
AC 24V
V-
V+
Prud
V hrube
V jemne


A01
-5V
0V
+5V
AC 5V
AC 5V
AC 24V
V-
V+
Prud
V hrube
V jemne