



Ovládanie tlačidiel a LED:  
 1) krátky pulz 1-0-1 na vodiči LOAD  
 2) začať SPI prenos 16 bitov  
 3) posielané dáta z MOSI prijíma IC3 a IC5, použije sa pre LED  
 4) zároveň sa z IC4 cez MISO prijíma stav tlačidiel  
 5) stav tlačidiel je v hornom z dvoch prijatých byte-ov

Podsvietené tlačidlá:  
 Zelená - 10  
 Červená - 01  
 Oranžová - striedavo prepínať 10 a 01

