



Ovládanie tlačidiel a LED:
 1) krátky pulz 1-0-1 na vodiči LOAD
 2) začať SPI prenos 16 bitov
 3) posielať dáta z MOSI prijme IC3 a IC5, použije sa pre LED
 4) zároveň sa z IC4 cez MISO prijíma stav tlačidiel
 5) stav tlačidiel je v hornom z dvoch prijatých byte-ov

Podsvietené tlačidlá:
 Zelená - 10
 Červená - 01
 Oranžová - striedavo prepínať 10 a 01